



Actualización de Cumplimiento en la Comunidad de Arvin-Lamont **Cuarto Trimestre de 2023**

Cobertura de las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024:

Polvo Fugitivo - Regulación VIII del Distrito

- Compromiso del *Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad (CERP, por sus siglas en inglés)*: Un esfuerzo de cumplimiento específico durante el segundo trimestre (abril – junio) y tercer trimestre (julio – septiembre), que tienden a ser las épocas más secas del año y es más probable que tengan problemas con el polvo fugitivo de las actividades de movimiento de tierras
- 1 queja pública recibida
- No se observaron infracciones de la Regulación VIII

Cumplimiento Estatal de Regulaciones Contra Dejar Los Motores Encendidos Mientras Estacionados

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico cada trimestre
- No se observaron infracciones de la regulación de camiones y autobuses de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés)

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- Compromiso del CERP: Mayor frecuencia de inspecciones en instalaciones con infracciones de emisiones en los últimos 3 años
- 40 inspecciones totales de fuentes estacionarias (33 inspecciones de cumplimiento, 6 inspecciones de seguimiento, 1 investigación de una avería)

Resumen de Acciones de Cumplimiento

- Fuentes Estacionarias: 11 notificaciones de infracciones emitidas (4 procedimentales/administrativas, 14 relacionadas con emisiones)
- Fuente No Estacionaria: 3 notificaciones de infracciones emitidas

Quejas Públicas

- 12 quejas públicas en total respondidas en la comunidad
 - 5 olor
 - 1 polvo fugitivo
 - 2 quema al aire libre
 - 4 otro
- No notificaciones de infracción emitidas
- Las quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - Sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (Valley Air app)

Aprenda más: community.valleyair.org

Resumen de las Infracciones Detectadas

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Dirigido a	Identificación de la instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
01-Oct-24	NOV	5033677	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
01-Oct-24	NOV	5033681	Rigoberto Chavez		8901 Fuller Dr., Bakersfield	La quema al aire libre de desechos de jardín está prohibida según la Regla 4103 del Distrito	4103 (Quema al Aire Libre)
16-Oct-24	NOV	5033765	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Excedencia de los límites de H2S	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
16-Oct-24	NOV	5033766	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
30-Oct-24	NOV	5033835	Kern County Fire Station #51	S-2729	8225 Mckee Rd, Lamont (Stn 51)	Incumplimiento de realizar y aprobar las pruebas de rendimiento requeridas del sistema de recuperación de vapores	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
30-Oct-24	NTC	5033671	Khalsa Ranch		Weedpatch Hwy and Mountain View Rd, Bakersfield	Operar sin un Plan de Prácticas de Gestión de la Conservación	4550 (Prácticas de Gestión de la Conservación)
04-Nov-24	NOV	5033846	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 21 de octubre de 2024 y el 25 de octubre de 2024	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
04-Nov-24	NOV	5033850	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento de mantener el sello secundario sin agujeros, rasgaduras ni aberturas	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
04-Nov-24	NOV	5033862	ION Petroleum	S-3402	8116 Lamont Ave, Lamont	Incumplimiento de mantener el sistema de recuperación de vapores. (Sistema de Diagnóstico de Fallas en Espera de Preparación)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
20-Nov-24	NOV	5033972	Wheeler Ridge Shell Station	S-8338	8139 E Bear Mountain Blvd, Bakersfield	Incumplimiento de responder adecuadamente a las alarmas del Sistema de Diagnóstico de Fallas. Incumplimiento de mantener un registro histórico de alarmas del del Sistema de Diagnóstico de Fallas	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
21-Nov-24	NOV	5033980	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Los hallazgos encontrados durante la inspección anual del Distrito incluyen: I. Regla 4624: dos fugas de gas superiores a 1,000 ppm. II. Regla 4623: una fuga de gas superior a 10,000 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos), 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
21-Nov-24	NOV	5033983	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Regla 4455 del Distrito: fuga de gas superior a 50,000 ppm en conexión roscada	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
02-Dec-24	NOV	5034062	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Se descubrieron dos fugas de gas superiores a 1,000 ppm durante la inspección anual del Distrito	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
04-Dec-24	NOV	5034095	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Se descubrió una fuga de gas superior a 50,000 ppm en el compresor DHT durante la inspección anual del Distrito	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
05-Dec-24	NOV	5034109	Gas 4 Less	S-2784	8114 E Bear Mountain Blvd, Bakersfield	Incumplimiento de realizar y aprobar la prueba de rendimiento de recuperación de vapores requerida	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
18-Dec-24	NOV	46768	Dania Esquivel		8917 Art Ln, Lamont	Quema al aire libre ilegal	4103 (Quema al Aire Libre)
19-Dec-24	NOV	5034272	Stenderup Ag Partners	S-8334	14820 S Edison Rd, Bakersfield	Incumplimiento de realizar y aprobar las pruebas de rendimiento requeridas del sistema de recuperación de vapores	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)

Resumen de las Infracciones Detectadas

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Dirigido a	Identificación de la instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
20-Dec-24	NOV	5034294	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Emisiones excesivas de NOx	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3) 4702 (Motores de Combustión Interna- Fase 2)
20-Dec-24	NOV	5034297	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Fuga de gas superior a 50,000 ppm en conexión roscada, descubierta durante la inspección anual del Distrito	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
20-Dec-24	NOV	5034298	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Fuga de gas superior a 100 ppm en la válvula	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
30-Dec-24	NOV	5034357	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Incumplimiento de mantener el sistema de recuperación de vapores funcional y en operación	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas), 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos), 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)