



Actualización de Cumplimiento de la Comunidad de Shafter **Primer Trimestre 2026**

Cobertura de las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026:

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- 20 inspecciones totales de fuentes estacionarias realizadas
- 1 observación de prueba de fuente

Resumen de Acciones de Cumplimiento

- Fuente Estacionaria (Instalación): 5 avisos de infracción emitidos (2 administrativos/procedimentales, 3 relacionados con emisiones)
- Fuente No Estacionaria (No Relacionada con Una Instalación): 1 aviso de infracción emitido (relacionado con emisiones)

Quejas Públicas

- 3 quejas públicas en total respondidas en la comunidad
 - 2 olor
 - 1 quema al aire libre
- 1 aviso de infracción emitido
- Las quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - Sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (Valley Air)

Aprenda más: community.valleyair.org

Resumen de las Infracciones

Fecha	Tipo	# de Infracción	Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
1/15/2026	Infracción	5036701	California Resources Production Corp	S-1737	Light Oil Central, Kern County	Modificación de una unidad de emisión sin una modificación del la Autoridad para Construir	2010 (Permisos Requeridos)
1/15/2026	Infracción	5036704	California Resources Production Corp	S-1737	Light Oil Central, Kern County	Descubrimiento de 3 (tres) fugas de gas superiores a 50,000 ppm	95669 (Código de Reglamentos de California, Título 17)
1/15/2026	Infracción	5036705	California Resources Production Corp	S-1737	Light Oil Central, Kern County	Descubrimiento de 2 (dos) fugas de gas superiores a 10,000 ppm	4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos), 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
1/15/2026	Infracción	5036706	California Resources Production Corp	S-1737	Light Oil Central, Kern County	Incumplimiento de realizar una inspección completa de una estructura para detectar la presencia de asbesto y de presentar una notificación de asbesto con 10 días de anticipación a la demolición/renovación de una estructura regulada. Infracción de NESHAP 40 CFR Parte 61.145 (a)(b).	4002 (Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes del Aire Peligrosos)
2/5/2026	Infracción	5036912	Plains Lpg Services Lp	S-71	7Th Standard Rd & Beech Ave, Shafter	Falta de mantener el equipo en condiciones libres de fugas: se descubrieron dos fugas en el área de carga ferroviaria (rack -12) y una en el área de carga de camiones (rack -2), todas superiores a 1,000 ppm.	4624 (Transferencia de Líquido Orgánico), 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
2/10/2026	Infracción	5036937	Jorge San Juan		4410 Bowles St., Shafter	Quema de material prohibido (desechos de jardinería)	4103 (Quema al Aire Libre)