



Actualización de Cumplimiento de la Comunidad de Shafter **Tercer Trimestre 2024**

Cobertura de las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 1 de julio del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2024:

Quema de Leña Residencial – Regla 4901 del Distrito

- Restricciones del Distrito vigentes desde el 1 de noviembre hasta el 28/29 de febrero de cada año
- Compromiso del Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad (CERP, por sus siglas en inglés): Cumplimiento mejorado (cuatro horas de cumplimiento en cada día de restricción de la quema de leña)
- No se recibieron quejas públicas
- No se emitieron avisos de infracción

Quema al Aire Libre Ilegal – Regla 4103 del Distrito

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico cada trimestre
- 2 quejas públicas recibidas
- No se emitieron avisos de infracción

Cumplimiento de Contra Dejar los Motores Encendidos Mientras Estacionados en Todo el Estado

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento dirigido cada trimestre
- No se observaron infracciones de la regulación de camiones y autobuses de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés)

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- Compromiso del CERP: Aumento de la frecuencia de inspecciones en instalaciones con infracciones de emisiones en los últimos 3 años.
- 36 inspecciones totales de fuentes estacionarias (29 inspecciones de cumplimiento, 3 inspecciones de seguimiento, 4 observaciones de pruebas de origen).

Resumen de la Medida de Cumplimiento

- Fuente estacionaria: 6 avisos de infracción emitidos (3 relacionados con emisiones, 3 de procedimiento/administrativo)
- Fuente no estacionaria: 1 aviso de infracción emitido (relacionados con emisiones)

Quejas Públicas

- 5 quejas públicas en total respondidas en la comunidad
 - 2 quema residencial al aire libre
 - 3 polvo fugitivo
- 1 aviso de infracción emitidos
- Las quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - Sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (Valley Air)

Resumen de Violaciones

Fecha	Tipo	# de Infracción	Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
8/6/2024	NOV	55604	Oil Well Service Company	S-9139	10255 Enos Ln, Shafter	Falla en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapor. Manguera superior rota.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
8/6/2024	NOV	5033362	Minter Field Airport District	S-1736	201 Aviation Street, Shafter	Falla en realizar y aprobar las pruebas de recuperación de vapor requeridas (Segundo Aviso).	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
8/7/2024	NOV	5033368	Rexco Development	S-10298	5408 Express Ave, Shafter	Falla en obtener una Autorización para Construir (ATC, por sus siglas en inglés) finalizada antes de instalar un motor de bomba contra incendios de >50 HP.	2010 (Permisos Requeridos), 4702 (Motores de Combustión Interna - fase 2)
8/7/2024	NOV	5033376	Pilot Travel Centers LLC	S-2012	17047 Zachary Ave, Bakersfield	Falla en realizar y aprobar las pruebas requeridas de fuente de recuperación de vapor (integridad del dispensador, medidor de flujo ISD y pruebas V/L en el dispensador 9/10).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/12/2024	NOV	55609	Ahdi Enterprises Corp Dbá Shafter Shell	S-2183	770 E Lerdo Hwy, Shafter	Falla en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapor, manguera rota en el dispensador numero 2.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/12/2024	NOV	55610	Jiffy's Store	S-239	538 Central Ave, Shafter	Falla en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapor, manguera rota en el dispensador numero 4.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/23/2024	NOV	5033608	John Balfanz Homes		Esquina Sur Este de E Ash Avenue & S Mannel Ave, Shafter	Falla de retirar el rastro de polvo como lo exige la Regla 8041 Sección 5.8.2 y DCP 2021-2557-S	8011 (Requisitos Generales), 8041 (Arrastre y Acarreo de Polvo)