

# Informe de Cumplimiento de 2023

## **Actualizaciones a los Adjuntos del Plan de Cumplimiento**

Comunidad AB 617 de Arvin-Lamont

Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín

# Plan de Cumplimiento

## Lista de Instalaciones Permitidas

El Distrito de Aire del Valle tiene algunas de las regulaciones más estrictas en el país para limitar las emisiones de las empresas y otras fuentes estacionarias de contaminantes del aire. Existen numerosos tipos de equipos, así como procesos industriales y comerciales que requieren un Permiso para Operar del Distrito. A continuación, se presenta una lista actual de todas las instalaciones ubicadas dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont que tienen Permisos para Operar activos con el Distrito. Una lista anterior se proporcionó en el [Apéndice E](#) del Programa de Reducción de Emisiones de la Comunidad de Arvin-Lamont (CERP, por sus siglas en inglés).

Nombre de la Instalación	de la Instalaci	Dirección de la Instalación	Descripción de la Instalación
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	DISPENSADORA DE GASOLINA
ANTHONY VINEYARDS INC	S-7832	425 KING ST	UVAS
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-4182	4TH ST & CAMPUS	SUMINISTRO DE AGUA
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9591	MILLUX RD & WALNUT DR	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9592	MEYER ST & MILLUX RD	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	GASOLINE DISPENSING FACILITY
ARVIN SANITARY LANDFILL	S-3433	5500 N WHEELER RIDGE RD	VERTEDERO SANITARIO
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
AT&T MOBILITY	S-2927	WEEDPATCH HWY AND BLACKBURN RD	TELECOMUNICACIONES
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
BURGER KING # 9637	S-4051	802 BEAR MOUNTAIN	RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
CHARTER COMMUNICATIONS	S-8167	10311 STOBAUGH ST	SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE
CITY OF ARVIN	S-4169	200 CAMPUS DR	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	DISPENSADORA DE GASOLINA
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	DISPENSADORA DE GASOLINA
DM CAMP & SON - RANCH #8 - SECTION 28	S-5225	MALAGA AND HWY 223	CULTIVOS AGRÍCOLAS DE CAMPO
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	GRANJAS GENERALES, PRINCIPALMENTE CULTIVOS
EDSAL SANDUSKY CORP	S-866	16125 WIDMERE RD	PRODUCTOS DE METAL FABRICADOS
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
FRANKS CABINET SHOP	S-3130	11204 SAN DIEGO ST	GABINETES DE COCINA DE MADERA
G3 DAIRY	S-6637	5829 E PANAMA LN	GRANJA LECHERA
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
GOGO LLC	S-7235	15311 CUDA RD	SERVICIOS DE RADIOS TELEFÓNICOS
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-2257	901 S DERBY	DISPENSADORA DE GASOLINA
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	PLANTA DE ALMACENAMIENTO A GRANEL
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	VERDURAS Y MELONES
GRIMMWAY FARMS	S-3197	830 E SYCAMORE	PREPARACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	DISPENSADORA DE GASOLINA
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
JOE'S RENTALS	S-4035	889 S DERBY RD	CONCRETO PREMEZCLADO
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
KERN COUNTY GENERAL SERVICES	S-18	12022 MAIN ST	GOBIERNO GENERAL
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	GOBIERNO GENERAL
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	REMEDIACIÓN DE SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEA
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	ESTABLECIMIENTO NO CLASIFICABLE
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	REFINACIÓN DE PETRÓLEO
KIRSCHENMAN ENTERPRISES INC #4	S-6758	DIGIORGIO RD & MALAGA RD	GRANJAS GENERALES, PRINCIPALMENTE CULTIVOS
LAMONT PUBLIC UTILITIES DISTRICT	S-8620	7300 MOUNTAIN VIEW ROAD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DIST	S-2811	BEAR MTN BLVD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-6684	CORNER OF SAN FERNANDO & RIBIER	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-7452	10722 WILLIAMS ST	ABASTECIMIENTO DE AGUA
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-8573	12809 MAIN ST	SERVICIOS PÚBLICOS
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1157	8313 SEGRUE RD	TELECOMUNICACIONES
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1161	365 BEAR MOUNTAIN BLVD	TELECOMUNICACIONES
PANAMA RANCH	S-7543	6219 E PANAMA LN	GRANJA LECHERA
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
RUBEN'S AUTO BODY LLC	S-1688	11112 MAIN ST	REVESTIMIENTO DE PINTURA PARA CARROCERÍA AUTOMOTRIZ
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

Nombre de la Instalación	de la Instalaci	Dirección de la Instalación	Descripción de la Instalación
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
SERGIO'S AUTO BODY & PAINT	S-1603	801 1/2 BEAR MOUNTAIN BLVD	REVESTIMIENTO DE PINTURA PARA CARROCERÍA AUTOMOTRIZ
SOUTHERN VALLEY CHEMICAL CO	S-1580	101 SYCAMORE RD	GASES INDUSTRIALES AL POR MAYOR
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	INSTALACIÓN DE DISPENSACIÓN DE GASOLINA
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	EDIFICACIONES Y COMPONENTES DE MADERA PREFABRICADOS
US OIL & GAS	S-2286	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
VEOLIA WATER NORTH AMERICA	S-3629	18500 RANCHO RD	SUMINISTRO DE AGUA
VERIZON WIRELESS (DT LAMONT)	S-7345	8419 DI GIORGIO RD	SERVICIOS DE RADIOTELÉFONO
VERIZON WIRELESS - ARVIN	S-4270	15311 CUDA RD	TELECOMUNICACIONES
VERIZON WIRELESS - NORTH LAMONT	S-7537	5915 WEEDPATCH HWY	TELECOMUNICACIONES
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
WINDSOR ARVIN HEALTHCARE LLC	S-7013	323 CAMPUS DR	CUIDADO DE ENFERMERÍA Y ATENCIÓN PERSONAL

## Plan de Cumplimiento

### Inspecciones de Instalaciones

Las instalaciones que tienen permisos con el Distrito de Aire del Valle son inspeccionadas de manera regular por el personal de Cumplimiento del Distrito para garantizar que se cumplan todos los requisitos del permiso. También se inspecciona el equipo nuevo y modificado antes de otorgar el permiso. El personal de inspección del Distrito también observa las pruebas de emisión de chimeneas (conocidas como pruebas de fuente) para ciertos tipos de equipos para garantizar que la empresa de pruebas de terceros partidos siga los procedimientos y protocolos de prueba adecuados. También realizan inspecciones cuando ocurren averías imprevistas del equipo que pueden afectar la capacidad de una instalación para cumplir con todos los requisitos del permiso.

Además de las numerosas inspecciones que el Distrito ya lleva a cabo cada año en instalaciones permitidas en todo el valle, el Distrito se comprometió en el CERP de Arvin-Lamont a aumentar la frecuencia de las inspecciones de cumplimiento periódicas a una vez cada seis meses en las instalaciones que han tenido infracciones relacionadas a emisiones en los últimos tres años. A continuación, se presenta una lista de todas las actividades de inspección del Distrito en instalaciones permitidas dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont desde julio de 2022 hasta junio de 2023. Una lista anterior de inspecciones se puede encontrar en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Nombre de la Instalación	de la Instalaci	Dirección de la Instalación	Fecha	Tipo de Inspección
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/6/2022	Investigación de Desviación o Falla y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	7/6/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
VERIZON WIRELESS (DT LAMONT)	S-7345	8419 DI GIORGIO RD	7/7/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
VERIZON WIRELESS - ARVIN	S-4270	15311 CUDA RD	7/7/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
VERIZON WIRELESS - NORTH LAMONT	S-7537	5915 WEEDPATCH HWY	7/7/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/8/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/11/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	7/14/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	7/14/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	7/21/2022	Primer Día de Inspección Anual
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/22/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	7/25/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/25/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/26/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	7/28/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/1/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	8/4/2022	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	8/4/2022	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	8/4/2022	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	8/5/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/8/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	8/9/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
ANTHONY VINEYARDS INC	S-7832	425 KING ST	8/16/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	8/17/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	8/19/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/22/2022	Revisión de Registros (Revisión en Oficina de Registros Presentados como Parte de una Inspección)
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	8/23/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	8/23/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	8/23/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1161	365 BEAR MOUNTAIN BLVD	8/30/2022	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1157	8313 SEGRUE RD	8/30/2022	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1161	365 BEAR MOUNTAIN BLVD	8/30/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	8/30/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
RUBEN'S AUTO BODY LLC	S-1688	11112 MAIN ST	8/30/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	8/30/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1157	8313 SEGRUE RD	8/30/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	8/31/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/31/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	9/6/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	9/6/2022	Observaciones de Prueba de la Fuente
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	9/12/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	9/12/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/13/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/13/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
CITY OF ARVIN	S-4169	200 CAMPUS DR	9/14/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/15/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	9/15/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	9/20/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	9/20/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	9/22/2022	Inspección de Inicio Independiente (No Parte de una Inspección de Cumplimiento de Rutina)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/22/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/27/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	10/4/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	10/4/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	10/6/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-2257	901 S DERBY	10/6/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	10/6/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
SERGIO'S AUTO BODY & PAINT	S-1603	801 1/2 BEAR MOUNTAIN BLVD	10/11/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	10/11/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
WINDSOR ARVIN HEALTHCARE LLC	S-7013	323 CAMPUS DR	10/11/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	10/11/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	10/13/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	10/20/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	10/24/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
JOE'S RENTALS	S-4035	889 S DERBY RD	10/25/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	11/3/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	11/3/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	11/3/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
SOUTHERN VALLEY CHEMICAL CO	S-1580	101 SYCAMORE RD	11/8/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	11/8/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)

Nombre de la Instalación	de la Instalaci	Dirección de la Instalación	Fecha	Tipo de Inspección
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/15/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/21/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/23/2022	Investigación de Desviación o Falla y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	11/28/2022	Primer Día de Inspección Anual
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	11/29/2022	Primer Día de Inspección Anual
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	11/29/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	11/30/2022	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	12/1/2022	Primer Día de Inspección Anual
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/5/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	12/5/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	12/5/2022	Observaciones de Prueba de la Fuente
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	12/5/2022	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/8/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	12/14/2022	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/27/2022	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	1/10/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	1/10/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	1/12/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
BURGER KING 28765	S-9764	7930 PANAMA RD	1/17/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/17/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/19/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	1/19/2023	Primer Día de Inspección Anual
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	1/19/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	1/23/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	1/26/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/30/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	1/30/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/31/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-4182	4TH ST & CAMPUS	2/1/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
FRANKS CABINET SHOP	S-3130	11204 SAN DIEGO ST	2/1/2023	Inspección Cancelada (sin inicio de ninguna parte de la inspección)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	2/2/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	2/3/2023	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	2/7/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	2/7/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	2/7/2023	Inspección Cancelada
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	2/7/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	2/7/2023	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	2/7/2023	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	2/15/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
FRANKS CABINET SHOP	S-3130	11204 SAN DIEGO ST	2/15/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	2/21/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	2/21/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	2/21/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	2/21/2023	Primer Día de Inspección Anual
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	2/21/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	2/21/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	2/21/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	2/28/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	2/28/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	2/28/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	2/28/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	3/7/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	3/7/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
AT&T MOBILITY	S-2927	WEEDPATCH HWY AND BLACKBURN RD	3/8/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	3/8/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	3/13/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	3/13/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	3/13/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/16/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	3/16/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	3/16/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	3/20/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	3/20/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	3/20/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
PANAMA RANCH	S-7543	6219 E PANAMA LN	3/23/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
G3 DAIRY	S-6637	5829 E PANAMA LN	3/23/2023	Primer Día de Inspección (Incluye Revisión de Registros y Documentación de Modificación del Sitio de CMP)
PANAMA RANCH	S-7543	6219 E PANAMA LN	3/23/2023	Primer Día de Inspección (Incluye Revisión de Registros y Documentación de Modificación del Sitio de CMP)
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	3/27/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	3/27/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
BURGER KING # 9637	S-4051	802 BEAR MOUNTAIN	3/27/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	3/27/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
EDSAL SANDUSKY CORP	S-866	16125 WIDMERE RD	3/28/2023	Primer Día de Inspección Anual
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	3/29/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/29/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	3/29/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente

Nombre de la Instalación	de la Instalaci	Dirección de la Instalación	Fecha	Tipo de Inspección
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	3/29/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	3/31/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	4/10/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/11/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	4/12/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	4/12/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/12/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/13/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/18/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	4/18/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	4/18/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/18/2023	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/19/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/24/2023	Investigación de Desviación o Falla y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
ARVIN SANITARY LANDFILL	S-3433	5500 N WHEELER RIDGE RD	4/26/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	4/27/2023	Inspección de Verificación de Cumplimiento
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	4/27/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	4/27/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/1/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	5/1/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	5/1/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/8/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/11/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/11/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/11/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/17/2023	Inspección en Grupo (Para Usar al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/17/2023	Investigación de Desviación o Falla y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/17/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/17/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/17/2023	Investigación de Desviación o Falla y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
BURGER KING 28765	S-9764	7930 PANAMA RD	5/18/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/22/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	5/23/2023	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	5/23/2023	Inspección en Grupo (Para uso al ayudar en una inspección, excluyendo entrenamiento)
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/23/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	5/23/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	5/23/2023	Primer Día de Inspección Anual
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	5/23/2023	Primer Día de Inspección Anual
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	5/23/2023	Inspección en Grupo (Para Usar al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	5/25/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/25/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/25/2023	Inspección de Verificación de Regreso a la Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/25/2023	Observaciones de Pruebas de Fuente
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	5/25/2023	Primer Día de Inspección Anual
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	5/25/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/26/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	5/31/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	5/31/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/31/2023	Inspección de Verificación de Regreso a la Cumplimiento
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	6/1/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	6/1/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	6/5/2023	Inspección de Verificación de Regreso a la Cumplimiento
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/6/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye Completar Inspección Incompleta)
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	6/6/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
US OIL & GAS	S-2286	LIGHT OIL CENTRAL	6/7/2023	Primer Día de Inspección Anual
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	6/7/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	6/8/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	6/12/2023	Investigación de Desviaciones o Incidencias y Revisión de Registros (En Oficina o en Campo)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	6/14/2023	Inspección en Curso de Varios Días (Incluye la Finalización de una Inspección Incompleta)
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	6/14/2023	Primer día de inspección de cumplimiento de rutina (incluye inicio de la ATC)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	6/23/2023	Inspección de Verificación de Regreso a la Cumplimiento
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/29/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	6/29/2023	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/29/2023	Primer Día de Inspección Anual

# Plan de Cumplimiento

## Resumen de Quejas

Los inspectores del Distrito responden a aproximadamente 3,000 quejas públicas de contaminación del aire en todo el Distrito cada año. Algunas quejas están relacionadas con instalaciones permitidas; sin embargo, la mayoría de las quejas recibidas por el Distrito se refieren a otras fuentes de contaminación, como quema ilegal al aire libre, quema de chimeneas, actividades generadoras de polvo y olores diversos. El Distrito responde a todas las quejas públicas recibidas y hace todo lo posible por responder lo más rápido posible. La mayoría de las quejas se investigan el mismo día en que se reportan. A continuación, se presenta un resumen de todas las quejas públicas de contaminación del aire recibidas y respondidas en la Comunidad de Arvin-Lamont desde julio de 2022 hasta junio de 2023. Un informe anterior de quejas se puede encontrar en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Número de Queja	Dirección de Propiedad	Tipo de Queja	Descripción de la Queja	Resolución	Descripción de la Resolución
S-2207-026	SE Lamont near Haebecker Rd & Di Giorgio Rd	Fugitive Dust	Están arrojando tierra cerca del almacén de Tasteful Selections, alrededor de los canales en esta zona, justo detrás del vecindario residencial. El polvo es muy excesivo.	Sin infracción	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección y observó la operación de una retroexcavadora y un camión cisterna de agua. Un camión de transporte ingresó a la propiedad en el momento de la inspección, y se observaron emisiones menores de polvo. Se contactó al propietario de la propiedad, quien indicó que iban a esparcir la tierra en tierras agrícolas después de la cosecha y que, en adelante, estaban adquiriendo propiedades lejos de receptores sensibles para evitar afectar a las personas. El personal del Distrito recordó al propietario de la propiedad que tanto este sitio como cualquier sitio futuro están obligados a cumplir con las regulaciones del Distrito sobre el control de polvo fugitivo.
S-2207-051	8701 Fuller Dr	Open Burn	Quemando muebles en el patio trasero	No Confirmado	El personal del Distrito recorrió la ubicación de la queja en busca de señales de quema ilegal y no pudo confirmar que hubiera quema en el lugar o en sus alrededores. La queja se presentó de manera anónima y el personal del Distrito no pudo recopilar información adicional para ayudar a identificar la ubicación de la quema ilegal. Se envió una carta informativa al residente acerca de la quema abierta ilegal.
S-2207-054	8701 Fuller Drive	Open Burn	El informante señala que el residente en esta dirección está quemando objetos que no son de madera	No Confirmado	El personal del Distrito recorrió la ubicación de la queja en busca de señales de quema ilegal y no pudo confirmar la quema en el lugar ni en sus alrededores. La queja fue presentada de forma anónima y el personal del Distrito no pudo recopilar información adicional para ayudar a identificar la ubicación de la quema ilegal. Se envió una carta informativa al residente acerca de la quema abierta ilegal.
S-2207-065	Panama Ln and Hwy 184	Visible Emission	La refinera de Kern Oil ha tenido una llamarada durante aproximadamente 30 minutos. Los residentes están preocupados por la llamarada y desean saber si se debe a una emergencia.	Confirmado	El personal del Distrito llegó al lugar y realizó una inspección, y en ese momento, la llamarada no estaba en funcionamiento. La revisión de registros y la comunicación con la instalación revelaron que la Unidad de Recuperación de Fracciones Ligeras de la instalación se encontraba apagada, lo que requería que el gas combustible se enviara a la llamarada para su incineración y evitar que se liberara directamente a la atmósfera, lo cual estaba en conformidad con su Permiso de Operación.
S-2208-021	Mountain View Field - Knowles Lease	Other	El informante utilizó una cámara FLIR y observó una posible pérdida de emisiones proveniente de una escotilla de un tanque. Los tanques son propiedad de la Compañía Termo y se encuentran en la propiedad Knowles Lease.	Sin infracción	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección y descubrió emisiones provenientes de una escotilla inaccesible en un tanque de aguas residuales. El tanque está sujeto a la Regulación de Petróleo y Gas de California. Debido a la ubicación de la escotilla del tanque y la falta de acceso seguro a la misma, las emisiones no pudieron medirse con equipos de detección de emisiones; sin embargo, la instalación completó la reparación de la escotilla al día siguiente, y el personal del Distrito confirmó que la escotilla con fugas había sido reparada.
S-2208-022	Jewett & Stockton Lease - Sequoia Exploration	Other	El informante utilizó una cámara FLIR y observó una posible pérdida de emisiones en dos pozos propiedad de Sequoia Exploration. El primer pozo se encuentra cerca del parque Las Palmas en la propiedad Jewett Lease, con emisiones provenientes de la caja de empaquetadura de la varilla pulidora. El segundo pozo se encuentra en la calle N. Walnut, frente a la escuela charter, y también está en la propiedad Jewett Lease, con emisiones provenientes de la caja de empaquetadura de la varilla pulidora.  El informante también escuchó un ruido de traqueteo proveniente de una caseta de pozo, a pesar de que el motor del pozo no estaba en funcionamiento. El pozo se encuentra en la propiedad Stockton Lease.	Aviso de Infracción emitido	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección de los pozos y descubrió dos fugas importantes y una fuga en exceso de 50,000 ppm. Se emitió un Aviso de infracción por la fuga > 50,000 ppm en infracción de la Regla del Distrito 4409. El operador informó al personal del Distrito que las fugas serían reparadas antes del final del día, y el personal del Distrito regresó al sitio y confirmó que todas las fugas habían sido reparadas. El ruido de traqueteo proveniente del pozo fue causado por un resorte dentro del componente, lo que no resultó en emisiones.
S-2208-023	Red Ribbon Lease #2 - Sunray Petroleum	Other	El informante utilizó una cámara FLIR y observó una posible pérdida de emisiones en dos pozos inactivos propiedad de Sunray Petroleum. Los números API de los pozos inactivos son: 402908187 y 402908185.	Referido	El personal del Distrito revisó la información proporcionada por la División de Administración de la Energía Geológica de California (CALGEM, por sus siglas en inglés) y descubrió que los pozos tienen una gravedad API < 20, no tienen sistema de recolección de gas y no son mejorados con vapor. Los pozos no están sujetos a las Reglas del Distrito y están exentos de la Regulación de Petróleo y Gas de California, sin embargo, están sujetos a las regulaciones de CALGEM. El personal del Distrito se puso en contacto con el personal de CALGEM y habló con ellos con respecto a la fuga, y ellos explicaron que un miembro de su personal investigaría el asunto.
S-2208-024	End of King St.	Odor	Fuerte olor	Referido	El personal del Distrito realizó un estudio de olores, conduciendo alrededor del perímetro de la ubicación de la queja, y no pudo confirmar el olor reportado. El personal del Distrito observó varios baños portátiles ubicados en la parcela. El personal del Distrito se puso en contacto con la Ciudad de Arvin para conversar sobre la situación y se les informó que investigarían el asunto. También se contactó al propietario de la propiedad y se le informó de la queja sobre el olor.
S-2208-073	Dirt field In between Varsity & Nectarine	Fugitive Dust	Polvo excesivo	Sin infracción	El personal del Distrito llegó al sitio, un terreno baldío ubicado al sur de la Escuela Secundaria Arvin, para investigar la queja sobre el tráfico a través del lote que generaba polvo. El personal del Distrito observó un automóvil cruzar la parcela de tierra. Se contactó al propietario de la propiedad, el Distrito de la Comunidad de Kern, y se le informó sobre la queja y sus impactos. El propietario propuso la instalación de barreras de concreto para evitar que los automóviles accedieran a la propiedad. El personal del Distrito confirmó que las barreras de concreto se instalaron en el sitio durante una investigación de seguimiento.
S-2208-090	Magala Rd & Panama Rd	Odor	Olor a gas proveniente de un campo agrícola. El campo se riega con aguas residuales de procesamiento de zanahorias. El olor es más fuerte entre las 6 y 7 de la mañana.	Referido	El personal del Distrito llevó a cabo una investigación en campo y realizó un estudio de olores en la zona. Se detectó un olor en un estanque de riego propiedad de Grimmway Farms. El personal del Distrito recorrió las instalaciones e identificó el mismo olor en uno de sus estanques de almacenamiento de aguas residuales. El personal del Distrito remitió la queja a la Junta Regional de Control de Calidad del Agua y realizó una inspección conjunta del sitio con ellos. El funcionario de la Junta del Agua confirmó que los olores estaban saliendo del sitio y comunicó al personal del Distrito que emitirían una infracción.
S-2208-113	Kern Oil Refinery	Odor	La llamarada de la Refinería de Petróleo de Kern es relativamente grande y es continua. Se percibe un olor a petróleo.	Confirmado	El personal del Distrito llevó a cabo una investigación y descubrió que el apagado de la Unidad de Recuperación de Fracciones Ligeras de la instalación causó un desequilibrio en el suministro de gas combustible. Como resultado, el gas se envió a la llamarada para ser incinerado hasta que la instalación pudiera corregir la presión dentro del flujo de gas combustible. La revisión de los datos del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones de la llamarada de la instalación mostró un aumento en las lecturas de H2S; sin embargo, no se infringieron las condiciones del permiso.
S-2208-114	Kern Oil Refinery - 7724 E Panama Ln	Other	Llamarada de 5-10 pies	No Confirmado	El personal del Distrito llegó al sitio y la llamarada ya no estaba en funcionamiento. La revisión de registros y la comunicación con la instalación revelaron que la Unidad de Recuperación de Fracciones Ligeras de la instalación se había apagado, lo que provocó un evento de sobre presión en el sistema de gas combustible. La instalación pudo corregir la presión dentro del flujo de gas combustible, lo que puso fin al evento de la llamarada. Los datos del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones de la llamarada mostraron un aumento en el H2S; sin embargo, no se incumplieron las condiciones del permiso.
S-2209-003	SE Lamont near Haebecker Rd & Di Giorgio Rd	Fugitive Dust	Emisiones de polvo de montones de tierra.	Aviso de Infracción emitido	El personal del Distrito llevó a cabo una investigación y descubrió un rastro de tierra que se extendía más de 50 pies. El personal observó emisiones de polvo cuando los camiones de transporte depositaban sus cargas, sin embargo, no se pudo realizar una Evaluación de Polvo Visible debido a un punto de vista desfavorable. El personal del Distrito se puso en contacto con el propietario de la propiedad y le informó sobre la queja y las emisiones de polvo provenientes del montón/pila. El propietario les informó que tomaría medidas para limitar las emisiones de polvo. El personal del Distrito les informó sobre el rastro de tierra y que se emitiría un Aviso de infracción, y el rastro de tierra fue limpiado.
S-2209-037	Panama Rd & S Vineland Rd	Fugitive Dust	Polvo fugitivo proveniente de camiones que circulan por un camino de tierra	Sin infracción	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección y no observó emisiones de polvo en esta ubicación. Se observó un rastro de tierra de menos de 50 pies que se extendía desde la propiedad hasta la carretera pública pavimentada, que debía limpiarse antes del final del día, y se logró el cumplimiento de acuerdo con la Regla 8041. El propietario de la propiedad también informó al personal del Distrito que se instalarían cribas metálicas, aparatos de prevención de rastro de tierra, en unas semanas. El personal del Distrito informó al Departamento de Cumplimiento del Código del Condado de Kern, ya que también tenían una investigación activa con respecto a esta propiedad, y emitieron dos infracciones por molestias públicas y trabajo de molinda sin permiso.

Número de Queja	Dirección de Propiedad	Tipo de Queja	Descripción de la Queja	Resolución	Descripción de la Resolución
S-2209-041	LIGHT OIL CENTRAL	Other	Fuga en un pozo de petróleo, con burbujeo y siseo en la conexión. Olor terrible.	Confirmado	El personal del Distrito realizó una inspección y descubrió dos fugas en el pozo Jewett #3. Se descubrió una fuga importante en el orificio de drenaje de una válvula y una fuga menor en una conexión roscada. Los componentes del pozo están sujetos a la Regla 4409 del Distrito. Una fuga fue reparada de inmediato y la otra fue reparada al día siguiente.
S-2209-049	LIGHT OIL CENTRAL	Other	Gato mecánico con un fuerte olor dulce emanando de él. Algo está goteando de él también	Aviso de infracción emitido	El personal del Distrito realizó un estudio de olores alrededor del perímetro de la ubicación de la queja y una inspección del pozo Simpson #1. El personal descubrió una fuga menor en una válvula de retención. Los componentes del pozo están sujetos a la Regla 4409 del Distrito. La reparación se realizó dentro del plazo establecido por la regla. El personal llevó a cabo una inspección de verificación de cumplimiento. Durante la inspección, se descubrió una fuga >50,000 ppm en una válvula de la línea de revestimiento. Se emitió un Aviso de infracción al operador y se reparó la válvula y se volvió a inspeccionar para verificar el cumplimiento.
S-2209-067	SE corner of Panama Rd & Vineland Rd	Fugitive Dust	Poivo generado por camiones descargando tierra	Referido a	El personal del Distrito realizó una inspección y determinó que la ubicación estaba en cumplimiento con las reglas del Distrito en el momento de la visita al sitio. Se informó al Departamento de Cumplimiento del Código del Condado de Kern, ya que ellos también tenían una investigación activa con respecto a esta propiedad.
S-2210-018	Between Digiorgio Rd & Panama Rd, SE of the canal	Fugitive Dust	Hay trabajadores trasladando tierra desde una empacadora de Tasteful Selections y arrojándola en tierras agrícolas en esta ubicación. Esto está causando una gran cantidad de polvo, y también el trabajador que arrojó la tierra esta mañana estaba haciendo giros rápidos en la tierra con su camión y causando aún más polvo	Aviso de infracción emitido	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección de la ubicación de la queja y no presencié ninguna actividad generadora de polvo. El sitio se evaluó para verificar el cumplimiento con la Regla 8051 del Distrito. Las pruebas revelaron que la propiedad no cumplía con la definición de la regla para una superficie estabilizada y se emitió un Aviso de infracción.
S-2210-022	South end of King St.	Fugitive Dust	Mucho polvo generado por vehículos que entran y salen del estacionamiento en Sycamore Labor. El estacionamiento es de tierra y el polvo en la zona es bastante denso	Aviso de infracción emitido	El personal del Distrito llevó a cabo una investigación y descubrió un rastro de tierra que se extendía más de 50 pies. Se emitió un Aviso de Infracción por el rastro de tierra y este fue limpiado.
S-2210-023	Panama rd and Di Giorgio	Fugitive Dust	Se está arrojando una tonelada de tierra justo detrás de la casa, lo que provoca que el polvo llegue a la casa y a la piscina	Aviso de infracción emitido	El personal del Distrito evaluó el sitio para verificar el cumplimiento con la Regla 8051 del Distrito, que se refiere a Áreas Abiertas. Se realizaron pruebas de estabilidad de la superficie que revelaron que la propiedad no cumplía con el requisito de mantener una superficie estabilizada, y se emitió un Aviso de Infracción. El personal del Distrito regresó y confirmó que el propietario de la propiedad tomó medidas para estabilizar la superficie.
S-2210-032	SW of S Vineland Rd & Panama Rd	Fugitive Dust	Poivo excesivo proveniente de camiones de carga.	Aviso de infracción emitido	El personal del Distrito evaluó el sitio para verificar el cumplimiento con la Regla 8051 del Distrito, que se refiere a Áreas Abiertas. Se realizaron pruebas de estabilidad de la superficie que revelaron que la propiedad no cumplía con el requisito de mantener una superficie estabilizada, y se emitió un Aviso de Infracción. El personal del Distrito regresó y confirmó que el propietario de la propiedad tomó medidas para estabilizar la superficie.
S-2210-044	SW of S Vineland Rd & Panama Rd	Fugitive Dust	Poivo generado por camiones que circulan en la carretera detrás de las casas	Aviso de infracción emitido	El personal del Distrito evaluó el sitio para verificar el cumplimiento con la Regla 8051 del Distrito, que se refiere a Áreas Abiertas. Se realizaron pruebas de estabilidad de la superficie que revelaron que la propiedad no cumplía con el requisito de mantener una superficie estabilizada, y se emitió un Aviso de Infracción. El personal del Distrito regresó y confirmó que el propietario de la propiedad tomó medidas para estabilizar la superficie.
S-2211-007	Kern Oil Refinery	Visible Emission	Humo negro saliendo de la llamarada	No Confirmado	El personal del Distrito realizó una inspección y no observó emisiones visibles en la llamarada de la refinería. Una investigación adicional reveló que la instalación experimentó un corte de energía no planificado por parte de PG&E, lo que causó un aumento de la presión del gas en toda la instalación. Estos gases tuvieron que ser redirigidos a la llamarada para su eliminación de emergencia con el fin de evitar una liberación no controlada en la atmósfera. La instalación presentó una notificación de avería y el Distrito aprobó la solicitud de la instalación.
S-2211-008	Kern Oil Refinery	Visible Emission	Humo negro saliendo de la llamarada	No Confirmado	Mismo evento que la queja anterior.
S-2211-009	Kern Oil Refinery	Visible Emission	Humo negro saliendo de la llamarada	No Confirmado	Mismo evento que la queja anterior.
S-2211-051	S Vineland Rd & Panama Rd	Fugitive Dust	Camiones de carga generando polvo	No Confirmado	El personal realizó una inspección de la propiedad, aproximadamente 40 minutos después de recibir la queja, y no se estaban llevando a cabo actividades generadoras de polvo. El personal se puso en contacto con el operador para informarle de la queja, y el operador se comprometió a reducir la frecuencia de disposición en esta ubicación
S-2301-007	12952 Sunset Blvd	Open Burn	Posible quema de basura	Sin infracción	El personal llevó a cabo una investigación y encontró evidencia de una quema de basura en la propiedad. También se determinó que personas sin hogar estaban viviendo en la propiedad y probablemente comenzaron la quema. Se contactó al propietario de la propiedad y se conversó la mitigación de la quema y el acceso no autorizado.
S-2301-034	7998 Alicante Ave	Odor	Fuerte olor en la zona de la escuela; el informante indica que es similar al olor de un zorrillo	No Confirmado	El personal del Distrito realizó una vigilancia de olores en la zona alrededor del lugar de la queja y en sus alrededores, y no detectó ningún olor. Se encontraron pruebas de animales atropellados en una calle cercana, pero no se detectó ningún olor. También se revisaron los monitores de aire en la comunidad y no se registraron picos ni irregularidades en los datos de monitoreo del aire.
S-2301-035	10421 Myrtle Ave	Odor	Olor fuerte: el informante indica que el olor es similar al de un zorrillo	No Confirmado	Mismo evento que la queja anterior.
S-2302-017	Corner of Towner Dr & Nelson Ct	Odor	Fuerte olor a petróleo crudo	No Confirmado	El personal del Distrito llevó a cabo una vigilancia de olores en el área alrededor de la ubicación de la queja y no detectó un olor a petróleo crudo. Se contactó al operador del contrato de arrendamiento y afirmó que no había producción de petróleo en el contrato de arrendamiento. El personal realizó una inspección del contrato de arrendamiento y encontró que todos los tanques, excepto uno de agua, estaban fuera de servicio y limpios. Los pozos están sujetos a la Regla 4409 del Distrito. No se detectaron emisiones de los tanques ni de los pozos.
S-2302-018	Via Del Comanche Apartments	Other	Fuerte olor a petróleo crudo. La cabeza del pozo está saturada	No Confirmado	El personal del Distrito llevó a cabo una vigilancia de olores en la ubicación y no detectó un olor a petróleo crudo; sin embargo, al inspeccionar el equipo de producción de petróleo, el personal del Distrito descubrió que dos componentes de los pozos estaban goteando por debajo de los umbrales de fuga establecidos en la Regla 4409 del Distrito. Los componentes fueron reparados por el operador en el lugar
S-2302-027	Kern Oil Refinery, 7724 E Panama lane	Odor	Hay un fuerte olor proveniente de esta ubicación, especialmente en el lado oeste de la refinería. No hay emisiones visibles. El olor está causando náuseas.	No Confirmado	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección y no confirmó olores provenientes de la refinería. El personal utilizó una Cámara de Infrarrojo de Mirada Frontal, capaz de detectar fugas de gas, dentro y fuera de la línea de cercado de la refinería y no observó ninguna fuga
S-2302-040	Kern Oil Refinery, 7724 E. Panama Lane	Visible Emission	En este momento hay una llamarada encendida. Justo después de la llamarada, hay humo negro, nivel Ringleman 4. El informante tiene varios videos y fotos. Ha estado ocurriendo al menos durante 20 minutos o más.	No Confirmado	El personal del Distrito llevó a cabo una inspección y no observó emisiones visibles de la llamarada de la refinería. Una investigación adicional reveló que la quema se produjo como resultado del arranque de una unidad de proceso, lo que causó un desequilibrio en el dispensador de gas combustible.
S-2303-024	Intersection of Tower Line and Panama Roads	Open Burn	Gran columna de humo	Sin infracción	El personal del Distrito realizó una inspección y encontró que Sunridge Nursery estaba llevando a cabo una quema permitida. El personal confirmó que la fuente estaba cumpliendo con las condiciones de su permiso de quema.
S-2306-001	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Odor	Gran nube negra persistente durante más de 11 minutos con un fuerte olor	No Confirmado	El personal del Distrito realizó una inspección y no observó emisiones visibles procedentes de la llamarada, que estaba en funcionamiento durante la inspección. Según el operador, líquidos ingresaron al sistema de gas combustible de la refinería, lo que provocó la emisión de humo, y están trabajando en una mejora del sistema para evitar que los líquidos ingresen al sistema.

# Plan de Cumplimiento

## Resumen de Infracciones Encontradas

El Distrito implementa un sólido programa de cumplimiento que incluye inspecciones regulares de instalaciones con permisos del Distrito, así como de otras posibles fuentes de contaminantes del aire. En el CERP de Arvin/Lamont, el Distrito se comprometió a mejorar aún más sus esfuerzos de cumplimiento en las áreas de preocupación para la comunidad. Desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, el personal de cumplimiento del Distrito ha emitido una serie de acciones de cumplimiento por infracciones de quema al aire libre, infracciones de polvo fugitivo e infracciones de emisiones en exceso.

Cuando se descubre una infracción de una regla del Distrito u otra regulación de contaminación del aire durante una inspección, investigación de quejas o mediante actividades de vigilancia, la infracción se documenta mediante la emisión de un aviso formal al propietario o operador, y dependiendo de la naturaleza de la infracción, puede estar sujeto a sanciones monetarias sustanciales. A continuación, se presenta un resumen de todas las infracciones emitidas de julio de 2022 a junio de 2023 por infracciones de las Reglas del Distrito u otras regulaciones estatales de control de la contaminación del aire dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont. Estas incluyen infracciones en instalaciones permitidas, así como en instalaciones no permitidas y residencias privadas. Una lista anterior de infracciones se encuentra en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Fecha	Tipo	# de Infracción Emitido a	ID de Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
7/12/2022	NOV	50207 H & S Chevron Food Mart Inc	S-238	300 Bear Mountain Blvd	Falta de llevar a cabo y aprobar las pruebas requeridas de desempeño de recuperación de vapores dentro de los 60 días posteriores al inicio inicial	2010 (Permisos Requeridos)
7/19/2022	NOV	5029006 Tasteful Selections	S-8533	13003 Di Giorgio Rd	Utilizar un generador de alquiler sin un permiso de Autoridad para Construir (ATC)	2010 (Permisos Requeridos) 4702 (Motores de Combustión Interna Fase 2)
8/3/2022	NOV	5029088 Bennett Petroleum	S-1529	Light Oil Central	evento 1: Descubrimiento de una fuga de 50,000 ppm en la manguera evento 2: Exceder el número de fugas permitidas en las conexiones roscadas de acuerdo con la Regla 4409	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
8/3/2022	NOV	5029089 Bennett Petroleum	S-1529	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga de 50,000 en la escotilla del tanque de lavado sujeto a COGR (Regulación de Control de Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles)	95669 (Reglamento del Estado de California, Título 17)
8/15/2022	NOV	5029123 Caballero Operations Lc.	S-890	Light Oil Central	evento 1: Se encontró una fuga de 50,000 ppm en la válvula de Krauter 1.	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
8/15/2022	NOV	5029134 Tasteful Selections	S-8533	13003 Di Giorgio Rd	Exceso de las horas permitidas.	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 4702 (Motores de Combustión Interna - Fase 2)
8/17/2022	NOV	5029144 Sequoia Exploration	S-3036	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga que excede las 50,000 pp en un componente sujeto a los requisitos de la Regla 4409 del Distrito.	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
8/17/2022	NOV	5029150 Caballero Operations Lc.	S-2635	Heavy Oil Central Stationary Source	Este tanque almacenaba líquidos con una Presión de Vapor Real (TVR) superior a 1.5 psi, en infracción de la Condición #4 de S-2635-8-0.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas)
8/24/2022	NOV	5029188 Kern County Public Works	S-2247	Wheeler Ridge 1/2 mile s/o Bear Mtn Blvd.	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontraron más de 150 ml de líquido en la ruta de vapor de la manguera).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
8/30/2022	NOV	50215 H & S Chevron Food Mart Inc	S-238	300 Bear Mountain Blvd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Manguera de bordillo #3 rasgada. Manguera de golpe y bordillo #4 rasgada. Oxidador Térmico HIRT apagado.) Fallo en la realización de autoinspecciones.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
8/30/2022	NOV	50216 City Of Arvin	S-3031	205 1/2 Langford Ave	Fallo en llevar a cabo y aprobar las pruebas de rendimiento de recuperación de vapores requeridas.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/19/2022	NOV	5029319 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	Las instalaciones no cumplieron con la prueba de acuerdo a la norma aplicable de H2S RATA, tal como se describe en el 40 CFR 60.107	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
9/20/2022	NOV	5029327 Kern County Fire Station #51	S-2729	8225 Mckee Rd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontraron más de 150 ml de líquido en la vía de vapor de la manguera).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/22/2022	NTC	5010313 H & S Chevron Food Mart Inc	S-238	300 Bear Mountain Blvd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Bloqueo fallido en #3 y 4; prueba del tubo de bajada fallida en el tanque de grado 87)	41960 (Código de Salud y Seguridad de California 41960)
9/22/2022	NOV	5029340 Quality Market & Fuel	S-2621	9701 Main St	Fallo en realizar y aprobar todas las pruebas de rendimiento requeridas de recuperación de vapores. (Operabilidad de HIRT)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/26/2022	NOV	5029348 Sequoia Exploration	S-3036	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga en exceso de 50,000 ppm	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
9/29/2022	NOV	5029367 Jaco Hill Co	S-2359	801 Haven Dr	Fallo en llevar a cabo y aprobar las pruebas de rendimiento de recuperación de vapores requeridas. (Prueba de V/L)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
10/3/2022	NOV	5028759 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S. (5 eventos) evento #1: 05/08/2022 evento #2: 05/10/2022 evento #3: 05/14/2022 evento #4: 05/19/2022 evento #5: 05/17/2022	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
10/3/2022	NOV	5028749 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Descubrimiento de una fuga superior a 10,000 PPM en la línea de recuperación de vapores del tanque 251. II. Descubrimiento de una fuga superior a 10,000 PPM en una válvula de alivio de presión de vacío (PVRV) en el tanque 3013.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
10/5/2022	NOV	5029393 Stenderup Ag Partners	S-8334	14820 S Edison Rd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontraron más de 150 ml de líquido en la ruta de vapor de la manguera EVR.)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
10/17/2022	NOV	5029278 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weed Patch Hwy	I. Descubierta un derrame de aceite en la parte inferior del flotador de la válvula de compuerta de la LRU II. Se descubrió una fuga, superior a 50,000 ppm, en la brida norte de la línea de combustible en el quemador 2 de la DHT.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
10/17/2022	NOV	5028998 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Incumplimiento de la monitorización continua de la antorcha para H2S. (06/02/2022) II. Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S. (3 eventos). evento #1: 06/09/2022 evento #2: 06/23/2022 evento #3: 06/24/2022	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
10/17/2022	NOV	5028597 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weed Patch Hwy	I. Descubrimiento de tres líneas con extremos abiertos. (4455) II. Descubrimiento de una fosa de drenaje no equipada con tapas sólidas. (4625) III. Descubrimiento de ocho fugas superiores a 1,000 PPM (4624).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico) 4625 (Separadores de Aguas Residuales)
10/25/2022	NOV	5028871 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weed Patch Hwy	I. Descubrimiento de dos líneas con extremos abiertos. (4455). II. Descubrimiento de tres fugas superiores a 1,000 PPM (4624). III. Descubrimiento de siete fugas superiores a 50,000 PPM (4455). IV. Descubrimiento de tres fugas superiores a 10,000 PPM (4623).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
11/1/2022	NOV	5029005 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Fallo en mantener el tanque en una condición sin fugas. (06/11/2022)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
11/1/2022	NOV	5029518 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Incumplimiento de tener todas las tuberías, válvulas y accesorios construidos y mantenidos en una condición sin fugas.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)

Fecha	Tipo	# de Infracción Emitida a	ID de Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
11/7/2022	NOV	5029072 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Incumplimiento de garantizar que el sistema de recuperación de vapores esté funcionando y operando según lo diseñado en todo momento. (07/09/22) / (07/15/2022)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
11/8/2022	NOV	5029108 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Fallo en tener el tanque equipado con una válvula de presión-vacío (PV vent).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
11/8/2022	NOV	5029558 Jamieson Hill	S-2383	800 Bear Mtn Blvd	Operar un sistema de recuperación de vapores de gasolina con un componente no certificado. (La manguera de descarga #5 no está certificada).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
11/14/2022	NOV	5029078 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	Fallo en presentar el Plan de Control de Emisiones para la Regla 4320 antes del 1 de mayo de 2022.	4320 (Opciones Avanzadas de Reducción de Emisiones para Calderas, Generadores de Vapor, y Calefactores de Proceso Mayores de 5.0 MMBTU/HR)
11/28/2022	NOV	5029780 Sequoia Exploration	S-3036	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga en exceso de 50,000 ppm sujeta a COGR (Regulación de Control de Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles).	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
11/29/2022	NOV	5029796 Sequoia Exploration	S-2585	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga en exceso de 50,000 ppm sujeta a COGR (Regulación de Control de Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles).	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
11/30/2022	NOV	5029799 H & S Chevron Food Mart Inc	S-238	300 Bear Mountain Blvd	Fallo en mantener el sistema de recuperación de vapores. (Bloqueo fallido en las mangueras #3 y #4; prueba del tubo de descarga fallida en el tanque de grado 87).	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
11/30/2022	NOV	5029800 Quality Market & Fuel	S-2621	9701 Main St	Fallo en llevar a cabo y aprobar todas las pruebas de rendimiento de recuperación de vapores requeridas. (Operabilidad de HIRT) (2ª infracción)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
11/30/2022	NOV	5029805 H & S Chevron Food Mart Inc	S-238	300 Bear Mountain Blvd	Fallo en llevar a cabo y aprobar las pruebas de rendimiento de recuperación de vapores requeridas dentro de los 60 días posteriores al inicio inicial. (2da Notificación de Incumplimiento).	2010 (Permisos Requeridos)
12/1/2022	NOV	5029819 Petro Capital Resources Llc	S-7076	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga que supera las 50,000 ppm en un componente del tanque sujeto a la Regulación de Control de Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COGR).	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
12/5/2022	NOV	5029860 Grapeman Farms	Número de Permiso de C Burbank St & Imperial Rd		Quema de materiales prohibidos, Quema sin autorización.	4103 (Quema al Aire Libre)
12/5/2022	NOV	5029861 Sun Pacific Bakersfield (Grapes)	Número de Permiso de C Zerkner Rd & Rd 5039		Quema de materiales prohibidos, Quema sin autorización.	4103 (Quema al Aire Libre)
12/6/2022	NOV	5029263 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Excediendo el número máximo permitido o el porcentaje de componentes con fugas por período de inspección.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
12/6/2022	NOV	5029277 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S. (8 eventos). evento #1: 07/26/2022 evento #2: 07/27/2022 evento #3: 07/28/2022 evento #4: 07/29/2022 evento #5: 07/30/2022 evento #6: 08/11/2022 evento #7: 08/12/2022 evento #8: 08/15/2022 II. Excediendo la presión real de vapor de 0.5 en el tanque 3027. (8/12/22)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
12/20/2022	NOV	5030045 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Fallo en mantener el tanque en una condición libre de fugas, según lo descubierto por el operador.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
12/20/2022	NOV	5030056 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S. evento #1: 09/9/2022, evento #2: 9/19/2022, evento #3: 9/24/2022, evento #4: 9/28/2022, evento #5 10/3/2022, evento #6: 10/10/2022	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas)
1/10/2023	NOV	5030283 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Fallo en mantener la escotilla del tanque de manera libre de fugas cuando no se está calibrando o tomando muestras, según lo descubierto por el operador.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
1/23/2023	NOV	5030351 Grimmway Enterprises Inc	S-2841	11412 Malaga Rd	Fallo en el mantenimiento de un sistema de recuperación de vapores.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
1/24/2023	NOV	5030366 Bennett Petroleum	S-333	Heavy Oil Central	Descubiertas 4 fugas superiores a 50,000 ppm.	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
1/31/2023	NOV	5030442 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	Exceso de los límites de emisión de NOx.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4307 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - de 2.0 MMBTU/HR a 5.0 MMBTU/HR) 4702 (Motores de Combustión Interna- Fase 2)
1/31/2023	NOV	5030443 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Descubrimiento de 4 fugas superiores a 1,000 ppm.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
2/6/2023	NOV	5030054 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Fallo en tener el tanque equipado con un sistema de recuperación de vapores funcional y en funcionamiento.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
2/7/2023	NTC	25739 Quality Market & Fuel	S-2621	9701 Main St	Los resultados de la prueba de fuente realizada el 17 de agosto de 2022 no han sido presentados al Distrito, como se requiere.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
2/21/2023	NOV	50233 Arvin Union School District	S-1291	660 South "A" St	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se drenaron más de 150 ml de líquido de la manguera).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
2/21/2023	NOV	5030594 Kern County Public Works	S-2247	Wheeler Ridge 1/2 mile s/o Bear Mtn Blvd.	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontraron más de 150 ml de líquido en la ruta de vapor de la manguera).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
2/22/2023	NOV	5030599 Griffin Resources Llc	S-8312	Light Oil Central	Descubrimiento de una línea con extremo abierto.	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
2/22/2023	NOV	5030602 Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central	evento 1: Descubrimiento de una fuga que supera las 50,000 ppm en la válvula de alivio de presión (PRV) del Tanque Porter Day 5 el 2/3/23 evento 2: Descubrimiento de una fuga que supera las 50,000 ppm en la escotilla del Tanque Derby 11 el 2/7/23 evento 3: Fallo en reparar una fuga que supera las 50,000 ppm en el Tanque Porter Day 5 dentro de 2 días calendario	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
3/1/2023	NOV	5030650 Dillon & Sons Dba The Barn #4	S-6820	11336 Comanche Dr	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (La manguera de bordillo #7 está rasgada)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
3/7/2023	NOV	5030678 Recology Blossom Valley Organics - South	S-2905	6061 N Wheeler Ridge Rd	Operación de equipo no autorizado.	2010 (Permisos Requeridos)

Fecha	Tipo	# de Infracción Emitido a	ID de Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
3/15/2023	NOV	5030669 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Fallo en calibrar el Sistema de Monitoreo de Emisiones Continuas de la Antorcha (CEMS) durante una Auditoría de Prueba de Exactitud Relativa (RATA)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas)
3/17/2023	NOV	5030709 Kern County Fire Station #51	S-2729	8225 Mckee Rd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontraron más de 150 ml de líquido en la ruta de vapor de la manguera)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
3/17/2023	NOV	5030712 CKG Mart, Inc.	S-3402	8116 Lamont Ave.	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontraron más de 150 ml de líquido en la ruta de vapor de la manguera #5)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
3/28/2023	NOV	5030671 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	Fallo en reparar una fuga de líquido a una tasa entre 3 y 30 gotas por minuto, en un plazo de 24 horas después de su detección	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
4/10/2023	NOV	5030801 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Fallo en operar la llamarada con la llama piloto presente en todo momento	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas)
4/17/2023	NOV	5030676 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Fallo en llevar a cabo la inspección anual visual de la separación del sello en el Tanque 55000.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
4/24/2023	NOV	5030675 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Fallo en monitorear y registrar la concentración en la chimenea de NOx, CO y O2 dentro de los 5 días posteriores al inicio.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)
4/26/2023	NOV	5030861 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S. (4 eventos) evento #1: 02/08/2023 evento #2: 02/28/2023 evento #3: 03/02/2023 evento #4: 03/15/2023	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/27/2023	NOV	5030881 Wheeler Ridge Shell Station	S-8338	8139 E Bear Mountain Blvd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se encontró exceso de líquido en los puntos de suministro #1 y 8).	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
5/2/2023	NOV	5030674 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	Descubrimiento de tres fugas superiores a 50,000 PPM Fuga 1: Válvula de compuerta vertical de 2" fuera de V-3510.03 - 50,000 ppm Fuga 2: Reductor de 2" de la válvula de aguja horizontal - 50,000 ppm Fuga 3: Parte inferior de la válvula vertical inferior de la mirilla - 50,000 ppm	4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
5/2/2023	NOV	5030909 Recology Blossom Valley Organics - South	S-2905	6061 N Wheeler Ridge Rd	Operación de equipo sin permiso antes de la finalización del ATC (Autoridad para Construir).	2010 (Permisos Requeridos)
5/9/2023	NOV	5030942 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	Exceso del tiempo máximo de inicio y apagado.	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4305 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 2) 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3) 4320 (Opciones Avanzadas de Reducción de Emisiones para Calderas, Generadores de Vapor, y Calefactores de Proceso Mayores de 5.0 MMBTU/HR)
5/11/2023	NOV	5030966 Gas 4 Less	S-2784	8114 E Bear Mountain Blvd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Los adaptadores de vapor que sirven a los tanques 87 y 91 están congelados. El adaptador de llenado que sirve al tanque 91 también está congelado)	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
5/12/2023	NOV	5030973 Wheeler Ridge Shell Station	S-8338	8139 E Bear Mountain Blvd	Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Junta suelta de la tapa de llenado de grado 87. Tapa de vapor de grado 91 rota)	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
5/15/2023	NOV	5030979 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores para los tanques II. Fallo en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores para las plataformas de carga	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
5/30/2023	NOV	5031047 The Termo Co	S-1137	Light Oil Central	Descubrimiento de una línea con extremo abierto (OEL) y una fuga que supera las 50,000 ppm en una manguera cerca del filtro en el pozo Knowles 86-34	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
5/30/2023	NOV	5031048 Petro Capital Resources Llc	S-7076	Light Oil Central	Descubrimiento de una fuga que supera las 50,000 ppm en el sello del techo del Tanque 10703	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
5/30/2023	NOV	5031049 Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central	Descubrimiento de lo siguiente: 1. Tres (3) fugas que superan las 50,000 ppm en dos conexiones roscadas y un regulador de presión (Krauter 1). 2. Una (1) línea con extremo abierto (OEL) cerca del purificador (Krauter 1). 3. Una (1) fuga que supera las 50,000 ppm en una conexión roscada (Porter Day 10).	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
5/30/2023	NOV	5031050 Mountain View Resources Llc	S-9255	Light Oil Central Stationary Source	1. Descubrimiento de una fuga que supera las 50,000 ppm en una conexión roscada en Richards 72X-22 2. Excediendo el número total permitido de fugas encontradas en componentes sujetos a la Regla 4409 (3 fugas mayores y 1 fuga menor).	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
5/30/2023	NOV	5031051 Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central	Descubrimiento de lo siguiente: 1. Dos (2) fugas que superan las 50,000 ppm en una conexión roscada y una válvula en el pozo Syndicate 2. 2. Dos (2) fugas que superan las 50,000 ppm en una conexión roscada y una válvula de carcasa del pozo Porter Day B-2 3. Descubrimiento de una fuga que supera las 50,000 ppm en una válvula reguladora del pozo Porter Day 8	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
5/30/2023	NOV	5031052 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln	I. Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S. evento #1: 4/03/2023, evento #2: 4/14/2023, evento #3 4/25/2023, evento #4: 5/13/2023	2070 (Estándares para Autorizar Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas)
5/30/2023	NOV	5031054 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Excediendo la duración de un periodo de inicio y apagado	2070 (Estándares para Autorizar Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4305 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 2) 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3)

Fecha	Tipo	# de Infracción Emitido a	ID de Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
5/30/2023	NOV	5031057 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy	I. Descubrimiento de una fuga de 50,000 PPM en un desagüe debajo de un ventilador de aletas II. Descubrimiento de 2 líneas con extremos abiertos en el reformador	2070 (Estándares para otorgar solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
6/6/2023	NOV	47267 William/Bonnie Bartell	Número de Permiso de C8737	Herring Rd	Quema sin autorización.	4103 (Quema al Aire Libre)
6/12/2023	NOV	5031107 Tasteful Selections	S-8533	13003 Di Giorgio Rd	Utilizar un compresor de aire de alquiler alimentado por un motor diésel sin una ATC (Autoridad para Construir).	2010 (Permisos Requeridos) 4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)
6/15/2023	NOV	5031139 Anthony's Vineyards	Número de Permiso de C	Wheeler Ridge Rd & David Rd	Quema de más superficie de la autorizada. Quema bajo el código de cultivo incorrecto	4103 (Quema al Aire Libre)